



**Untersuchung von Materialproben auf Asbest gemäß VDI-Richtlinie 3866, Blatt 5, 2017-06**

 Probennummer: P2600527 | Auftragsnummer: A2600156 | **Beiblatt 1 von 4**



Probenbezeichnung: GP 6

Nachgewiesenes Asbestmineral 1: Ca-Mg-Fe-betonter Amphibolasbest (Tremolit)

**EDX-Spektrum**

**REM-Aufnahme**



**Untersuchung von Materialproben auf Asbest gemäß VDI-Richtlinie 3866, Blatt 5, 2017-06**

Probennummer:	P2600527	Auftragsnummer:	A2600156	Beiblatt 2 von 4
Probenbezeichnung:	GP 6			
Nachgewiesenes Asbestmineral 2:	Chrysotilasbest			

**EDX-Spektrum**

**REM-Aufnahme**



**Untersuchung von Materialproben auf Asbest gemäß VDI-Richtlinie 3866, Blatt 5, 2017-06**

Probennummer:	P2600528	Auftragsnummer:	A2600156	Beiblatt 3 von 4
Probenbezeichnung:	GP 7			
Nachgewiesenes Asbestmineral 1:	Ca-Mg-Fe-betonter Amphibolasbest (Tremolit)			

**EDX-Spektrum**

**REM-Aufnahme**


**Untersuchung von Materialproben auf Asbest gemäß VDI-Richtlinie 3866, Blatt 5, 2017-06**
**Probennummer:** P2600528 **Auftragsnummer:** A2600156 **Beiblatt 4 von 4**
**Probenbezeichnung:** GP 7

**Nachgewiesenes Asbestmineral 2:** Chrysotilasbest

**EDX-Spektrum**

**REM-Aufnahme**
